

fitxa tècnica


localització Barcelona, c/ Joaquim costa 62

promotor Comunitat de propietaris Joaquim Costa 62

any 2001 - 2007

informació adjunta

Reforma de la façana c/Joaquim Costa



- |  |                         |  |                           |
|--|-------------------------|--|---------------------------|
|  | MORTER AIXECAT, BUFAT   |  | SALINITZACIÓ DEL MORTER   |
|  | REINTEGRACIONS MODERNES |  | ORIFICIS, FORATS          |
|  | ESQUERDES               |  | CLAUS O ELEMENTS DE FERRO |
|  | FISSURES                |  | REPINTS                   |
|  | BOSSES D'AIRE           |  | ENRAJOLAT                 |

detalls constructius



imatges anteriors a la reforma



imatges de la façana reformada

